



FEUVRIER
LES CAVES DE LA BUTTE
25000 BESANÇON
WWW.CAVES-FEUVRIER.FR
TÉL : 03-81-51-89-19

INSTALLATION D'UN TIRAGE PRESSION MODE D'EMPLOI

Phase 1 : 4 heures avant utilisation
remplir la cuve d'eau



Phase 2 : Brancher sur le secteur




Phase 3 : Brancher le tube de CO2
sans oublier le joint



Phase 4 : Mettre le fût en "Perce"




Phase 5 : Ouvrir les vannes du tube
CO2 et de la tête de débit du fût



Phase 6 : Tirer un demi de bière, le
verre incliné à 45°



Phase 7 : Vidanger la cuve
après utilisation



Remarque 1 :
Si la bière mousse trop,
vérifier la pression du nanomètre
(entre 1,8 et 2,2 bars)



Remarque 2 :
Utiliser le robinet compensateur
si le débit est trop important

